



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 1 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN	
Contratacion Directa	
2022-Cont-000153	2022
Número	Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: Por los trabajos de reparación integral del equipo termomecánico

CALDERA N°2
 Marca: TAMECO
 Modelo ; 4000 L
 Potencia : 250.000 Kcal / Hora
 N° de Serie: S/N
 N° de Patrimonio:19651
 Edificio N° 3 - Sector B
 Sala de Máquinas en Terraza

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Tareas a realizar:

- Incomunicación de la caldera
- Corte de suministro de aprovisionamiento de agua, gas natural y electricidad
- Desagote total
- Apertura puerta pasa hombre
- Desmante de quemador de gas
- Limpieza integral interior, desincrustación total de las superficies interiores
- Eliminacion de impurezas, sarros, fango y acumulacion de particulas ferrosas
- Corte de Hogar presurizado y del conjunto de tubos humotubulares de gases calientes, entre el hogar de fuego hasta su lomo superior (Reemplazo por pérdidas)
 (Se deberá utilizar hogar de fuego y colector de tubos de humo original marca TAMECO certificado)
- Reemplazo por colector nuevo original de fabrica TAMECO, por intermedio de soldadura eléctrica continua TIC.
- Prueba de hermeticidad de gases

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 2 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Pintura interior de las superficies, con tratamiento sintético de alta temperatura
- Renovación de seis (6) ánodos de sacrificio catiónicos de 3/4" x 1800 mm.
- Renovación de sistemas de válvulas de seguridad escalonadas, Rango Operativo y Rango de parada total.
- Renovación de sondas de sensor de trabajo
- Renovación de presostato y Termostatos operativos . modelos DANFOSS
- Renovación de válvulas principales:
 - Válvula de ingreso de agua nueva esferica paso total en 4 pulgadas
 - Válvula interceptora de retorno de agua del anillo térmico esferica paso total 1.1/2 Pulgadas
 - Válvula interceptora de desagote paso total Esférica 2"
 - Válvula de salida de agua caliente y vapor, válvula a diafragma, moduladora paso a paso, en 3 ", cuerpo de acero inoxidable.
- Aislaciones térmicas externas:
 - Reparación integral de aislaciones, con aporte de lana de vidrio de 75 mm de espesor y enchaquetado en chapa lámina de aluminio pulido.
- Reemplazo de termometro cuadrante 100 mm, Rango 0 a 100 ° C

QUEMADOR DE GAS :

- Desinstalación
- Traslado a fábrica
- Recorrido de mecanismos integral
- Renovación de electrodos chisperos y sensores inductivos de presencia de llama.
- Ensayo en banco de pruebas.
- Limpieza y pruebas de electroválvulas de corte.
- Prueba de módulo programa secuencia encendidos.
- Reemplazo de turbina presurizadora de barrido de hogar
- Comprobación de alarmas por fallas

BOMBA DE RECIRCULACIÓN

- Se deberá reemplazar la valvula de recirculacion y retorno tipo GRUNDFOS, 380 Volts , 1, 5 HP

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 3 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Reemplazo de válvulas interceptoras de bomba en la entrada y salida
- Reemplazo de valvula de retencion , de bronce , Vertical de 1, 1 / 2 "

ETAPA FINAL DE ENTREGA

- Armado reemplazo de junta de tapa pasa hombre
- reemplazo completo de buloneria de cierre, bulones, tuercas y arandelas planas y Grover
- Puesta en marcha
- Prueba de funcionamiento
- Regulación de valores de presión y temperatura de trabajo

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
- 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 4 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: Por los trabajos de reparación integral del equipo termomecánico

CALDERA N°6
 Marca: TAMECO
 Modelo ; 4000 L
 Potencia : 250.000 Kcal / Hora
 N° de Serie: S/N
 N° de Patrimonio:1655
 Edificio N° 3 - Sector B
 Sala de Máquinas en Terraza

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Tareas a realizar:

- Incomunicación de la caldera
- Corte de suministro de aprovisionamiento de agua, gas natural y electricidad
- Desagote total
- Apertura puerta pasa hombre
- Desmante de quemador de gas
- Limpieza integral interior, desincrustación total de las superficies interiores

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 5 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emision 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Eliminacion de impurezas, sarros, fango y acumulacion de particulas ferrosas
- Corte de Hogar presurizado y del conjunto de tubos humotubulares de gases calientes, entre el hogar de fuego hasta su lomo superior (Reemplazo por pérdidas)
 (Se deberá utilizar hogar de fuego y colector de tubos de humo original marca TAMECO certificado)
- Reemplazo por colector nuevo original de fabrica TAMECO, por intermedio de soldadura eléctrica continua TIC.
- Prueba de hermeticidad de gases
- Pintura interior de las superficies, con tratamiento sintético de alta temperatura
- Renovación de seis (6) ánodos de sacrificio catiónicos de 3/4" x 1800 mm.
- Renovación de sistemas de válvulas de seguridad escalonadas, Rango Operativo y Rango de parada total.
- Renovación de sondas de sensor de trabajo
- Renovación de presostato y Termostatos operativos . modelos DANFOSS
- Renovación de válvulas principales:
 - Válvula de ingreso de agua nueva esferica paso total en 4 pulgadas
 - Válvula interceptora de retorno de agua del anillo térmico esferica paso total 1.1/2 Pulgadas
 - Válvula interceptora de desagote paso total Esférica 2"
 - Válvula de salida de agua caliente y vapor, válvula a diafragma, moduladora paso a paso, en 3 ", cuerpo de acero inoxidable.
- Aislaciones térmicas externas:
 Reparación integral de aislaciones, con aporte de lana de vidrio de 75 mm de espesor y enchaquetado en chapa lámina de aluminio pulido.
- Reemplazo de termometro cuadrante 100 mm, Rango 0 a 100 ° C

QUEMADOR DE GAS :

- Desinstalación
- Traslado a fábrica
- Recorrido de mecanismos integral
- Renovación de electrodos chisperos y sensores inductivos de presencia de llama.
- Ensayo en banco de pruebas.
- Limpieza y pruebas de electroválvulas de corte.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 6 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS LUNES 18 DE JULIO DEL 2022

HORA 10:00

ASUNTO Área de Ingeniería Hospitalaria

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

- Prueba de módulo programa secuencia encendidos.
- Reemplazo de turbina presurizadora de barrido de hogar
- Comprobación de alarmas por fallas

BOMBA DE RECIRCULACIÓN

- Se deberá reemplazar la valvula de recirculacion y retorno tipo GRUNDFOS, 380 Volts , 1, 5 HP
- Reemplazo de válvulas interceptoras de bomba en la entrada y salida
- Reemplazo de valvula de retencion , de bronce , Vertical de 1, 1 / 2 "

ETAPA FINAL DE ENTREGA

- Armado reemplazo de junta de tapa pasa hombre
- reemplazo completo de buloneria de cierre, bulones, tuercas y arandelas planas y Grover
- Puesta en marcha
- Prueba de funcionamiento
- Regulación de valores de presión y temperatura de trabajo

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL EL CRUCE - DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER

- 1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nomina de personal que va a trabajar bajo responsabilidad exclusiva de la firma
- 2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.
- 3 - Póliza de ART, con cláusula de no repetición contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 4 - Póliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la nómina del personal asegurado.
- 5 - Póliza de Accidentes Personales, para el caso de personal autónomo.
- 6 - Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.
- 7 - Formulario Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores (Resolución 299/11), del personal declarado en 1.
- 8 - Procedimiento de trabajo seguro (PTS) con la descripción de las etapas de trabajo

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2022**

Pag. : 7 / 7

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2022-Cont-000153

2022

Número

Año

Expediente 2915-013332/2022

Emission 13/07/2022

P. P. : 2022-00000930

PRESENTACION DE OFERTAS **LUNES 18 DE JULIO DEL 2022**

HORA 10:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION 2 CALDERAS CENTRALES

Valor del Pliego **0,00**

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

indicando los riesgos asociados y las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo
 9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingenieria Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingenieria Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 08 a 16 hs..

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello