



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 1 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2023-Cont-000103

2023

Número

Año

Expediente 2915-014610/2023

Emission 15/05/2023

P. P. : 2023-00000744

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 18 DE MAYO DEL 2023**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION TABLEROS DEDICADOS A QUIROFANOS SISTEMA ELECTRICO RED IT

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

1	Renglón 1	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: REPARACION BAJO NORMA TABLERO ELECTRICO RED IT QUIROFANOS N° 1 y 8 LOCAL HOSPITALARIO CLASE 2 REGLAMENTACION AEA CON CUMPLIMIENTO EFECTIVO NORMA VIGENTE REGLAMENTACION AEA 90364 SECCION 710

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

-RETIRO Y TRASLADO A FABRICA

- Reparacion en fabrica de tablero Red IT Quirofanos 1 y 8

- Para conectar a un sistema de distribución IT.

- Reparacion sistema conmutador de fuente de energia electrica.

- Rebobinado primario del transformador potencia 8 KVA

- Reemplazo de descargador de sobre tensión.

- Rebobinado primario transformador de potencia 8 KV.

- Reparacion en fabrica

- Reempazo de monitor de aislacion electrica, resistivo por impedancia, de acuerdo a nueva norma año 2020

- Traslado desde y hacia Hospital a cargo del oferente

- Cambio de programas en PLC, que indicara todas las alarmas solicitadas por la Reglamentación AEA 90364 sección 710.

- Desinstalacion e instalacion del tablero a cargo del personal propio del hospital

- Ensayo de protocolos de seguridad electric

- Los ensayos y pruebas de seguridad electrica, se realizaran en laboratorios de la empresa oferente , con instrumental efectivamente acreditado y certificado

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 2 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2023-Cont-000103

2023

Número

Año

Expediente 2915-014610/2023

Emission 15/05/2023

P. P. : 2023-00000744

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 18 DE MAYO DEL 2023**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION TABLEROS DEDICADOS A QUIROFANOS SISTEMA ELECTRICO RED IT

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

2	Renglón 2	Cantidad	Presentación	Precio Unit.
Item N°1	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	Unidad	

Plazo de Entrega: 30 días

Observaciones: REPARACION BAJO NORMA TABLERO ELECTRICO RED IT QUIROFANO N° 6 LOCAL HOSPITALARIO CLASE 2 REGLAMENTACION AEA CON CUMPLIMIENTO EFECTIVO NORMA VIGENTE REGLAMENTACION AEA 90364 SECCION 710

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

-RETIRO Y TRASLADO A FABRICA

- Reparacion en fabrica de tablero Red IT Quirofanos N° 6

- Para conectar a un sistema de distribución IT.

- Reparacion sistema conmutador de fuente de energia electrica.

- Rebarnizado primario y Secundario del transformador potencia 8 KVA

- Reemplazo de descargador de sobre tensión.

- Reparacion en fabrica

- Reempazo de monitor de aislacion electrica, resistivo por impedancia, de acuerdo a nueva norma año 2020

- Traslado desde y hacia Hospital a cargo del oferente

- Cambio de programas en PLC, que indicara todas las alarmas solicitadas por la Reglamentación AEA 90364 sección 710.

- Desinstalacion e instalacion del tablero a cargo del personal propio del hospital

- Ensayo de protocolos de seguridad electric

- Los ensayos y pruebas de seguridad electrica, se realizaran en laboratorios de la empresa oferente , con instrumental efectivamente acreditado y certificado

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello



Hospital El Cruce
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER
SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

HOSPITAL EL CRUCE

1 - Florencio Varela - Av. Calchaqui 5401

C.U.I.T.: 30710847351

IVA: Exento

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio **2023**

Pag. : 3 / 3

PEDIDO DE COTIZACIÓN

Contratacion Directa

2023-Cont-000103

2023

Número

Año

Expediente 2915-014610/2023

Emission 15/05/2023

P. P. : 2023-00000744

PRESENTACION DE OFERTAS **JUEVES 18 DE MAYO DEL 2023**

HORA 12:00

ASUNTO **Área de Ingeniería Hospitalaria**

Detalle: REPARACION TABLEROS DEDICADOS A QUIROFANOS SISTEMA ELECTRICO RED IT

Comentarios:

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio debera ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de IVA Exento.

Condiciones de Contratacion:

Forma de Pago: 30 dias fecha de presentacion de factura.

Lugar de Entrega: Ingeniería Hospitalaria. Los remitos serán válidos sólomente si están firmados por el área de Ingeniería Hospitalaria, Avenida Calchaqui 5401 de 8 a 16.

Este establecimiento no se hará cargo por gastos adicionales.

Factura de acuerdo a Orden de Compra.

Los pagos correspondientes se efectuarán por medio de la Tesorería del Hospital sitio Avenida Calchaqui 5401.

 Confeccionó

 Lugar y Fecha

 Firma y Sello